

Comunidade da Fazendinha Sapê, Niterói

Mapa Diagnóstico
Curso de Extensão - NEPHU 2018

Alunos:

Ciça Kaline
Eric Gallo
Geiza da Silva
Macklen Lacerda
Marcello Deodoro
Otavio Socachewsky
Sofia Carderelli

Coordenador:

Daniel Mendes


Introdução

Chegamos na Fazendinha no dia 11 de novembro, um domingo de sol. Era um dia calmo, com poucas pessoas na rua. Fomos acompanhados pelo Ronald, da associação de moradores.

A área é muito agradável, com bastante árvores e sem barulho. Percebemos que a comunidade está muito conectada com a natureza.

Começamos caminhando na associação, na parte mais baixa, onde tinha menos casas. Ao longo da Estrada da Fazendinha vimos casas com aparências variadas, algumas grandes, outras pequenas, com materiais diversos: madeira, alvenaria, metal. Caminhando na Travessa Lírio, uma subida, conseguimos ver algumas casas, numa parte mais baixa, que sofrem com alagamentos.


As ruas tem um tamanho variável, fazem bastante curva, mas não são estreitas. A maioria é de terra ou chão batido com cimento produzido pelos moradores, com bastante buraco. Não existem lixeiras na frente das casas, mas os moradores sabem quando o lixo é recolhido e ele não fica nas ruas.



Levantamento da Comunidade da Fazendinha



Área de Atuação do Grupo 03

















Legendas








TEMA 1

-  CERCA BAMBU
-  CERCA ARAME
-  MURO
-  LOTE ENCRAVADO
-  USO COMERCIAL
-  USO RESIDENCIAL
-  USO MISTO
-  USO INSTITUCIONAL

Nº/Nº NÚMERO DE CASAS/PAVIMENTOS

-  TIJOLO CRU
-  TIJOLO COM REBOCO
-  TIJOLO ACABADO
-  PAU A PIQUE
-  TIJOLO E MADEIRA
-  ESTRUTURA METÁLICA
-  TELHA FIBROCIMENTO
-  TELHA CERÂMICA
-  LAJE
-  LAJE DE ISOPOR
-  PROBLEMAS DE SALUBRIDADE
-  CASA ABANDONADA
-  NOVA CONSTRUÇÃO
-  TERRENO VAZIO










TEMA 2

-  CISTERNA
-  POÇO
-  VALA ABERTA
-  INUNDAÇÃO
-  INUNDAÇÃO NA PONTE
-  RIO
-  ESGOTO NO RIO

TEMA 3

-  RUA-ATÉ 2m
-  RUA-2 A 6m
-  RUA-ACIMA DE 6m
-  RUA DE ASFALTO
-  RUA DE CIMENTO
-  RUA DE TERRA
-  CORTE NO TERRENO

TEMA 4

-  CAÇAMBA
-  ACÚMULO DE LIXO
-  POSTE
-  ÁRVORE NOVA
-  ÁRVORE REMOVIDA
-  QL'EVENTUAL QUEIMA DE LIXO
-  LT LIXEIRA TEMPORÁRIA
-  ÁRVORE CAINDO
-  POMAR


Observações

1- Entre os problemas vimos a **falta de pavimentação e calçadas**, o que **dificulta a acessibilidade da população**, que precisa caminhar até a via principal onde passa o transporte público. Identificamos esse como o problema mais grave, porque o transporte público não entra na comunidade e idosos ou cadeirantes têm dificuldade.

2- Vimos também que as casas não têm **abastecimento de água, esgoto e energia ligados na rede geral**, porque esses serviços não foram levados pelo poder público. Identificamos esse problema como uma segunda prioridade, porque esses serviços básicos precisam chegar para toda a população com qualidade.

3- Na nossa área não vimos equipamentos públicos como escola, posto de saúde ou creches. Também não vimos espaços de qualidade para o encontro dos moradores, como praças.

Apesar dos problemas, a área tem muitas qualidades. **A comunidade convive com a natureza e a maioria dos terrenos têm espaços abertos, o que garante a qualidade do ar e das vistas da paisagem.** Percebemos como potencialidades a grande quantidade de áreas livres, que podem ser **pontos de encontro público**, como praças ou hortas comunitárias se forem qualificadas. Também percebemos que a população é unida e se organiza mesmo sem a presença do poder público.



Relatório

1 – Descrição da área

Ruas largas, não pavimentadas

Pouca iluminação pública

Casas relativamente afastadas,
porém próximas da rua

Casas com aparências variadas,
algumas grandes e bem
consolidadas, outras de madeira
reutilizada e não acabadas.

cuidado com o lixo

Pouco comércio

Três igrejas






USO INSTITUCIONAL







USO COMERCIAL















Relatório

2 – Percepções do ambiente

Arborizado

Agradável

Silencioso

3 – Problemas

Ruas com buraco, sem calçada, sem sinalização (placas com nome das ruas)

Sem rede de esgoto, jogado no rio

Rio poluído







Relatório

4-Problemas principais:

Falta de mobilidade urbana.

Depende de veículo particular ou caminhar até a via principal onde passa ônibus.

Falta de pavimentação dificulta mobilidade de idosos, cadeirantes.

Serviços básicos de água, esgoto, energia (100%)

Falta de equipamentos públicos

5 - Potencialidades

Áreas livres que podem ser ponto de encontro público, como praças, hortas comunitárias.

Área com bastante natureza, muito arborizada, sem muito barulho.

Comunidade que se organiza mesmo sem a presença do poder público.
População unida.



FIM

