

Curso de Extensão - NEPHU Cidade e Habitação Popular

DIAGNÓSTICO POPULAR

Grupo 2


No que diz respeito às vias da comunidade:

- Não há pavimentação;
- Organização urbanística;
- Lotes são mal dimensionados;

Quando se pensa na discrepância entre alguns muito pequenos e outros muito grandes.

- Não há saneamento básico;
- Ruas são estreitas;

Não atendem as necessidades básicas da população, impossibilitando os mesmos de transitarem livremente independente de sua condição física, idade, entre outras características que afetam sua mobilidade.



Problemas e solução enfrentados pelos moradores:

Devido à falta de pavimentação adequada, em regiões acíves ou declives, há um grande risco de acontecer algum tipo de acidente. Esse risco tenta ser diminuído pela população com o uso de concreto nas vias.

Tal situação impossibilita totalmente o acesso da entrada de caminhão de bombeiro e caminhão de coleta de lixo. Os moradores só possuem uma caçamba para descarte do lixo, o que não é suficiente para todos.



Problemas e solução enfrentados pelos moradores:

Houve um caso de incêndio por conta da queima de lixo, que se alastrou, graças ao vento, para a mata vizinha, acarretando um dano ambiental, além do perigo para a população local que não foi amparada pelo serviço do corpo de bombeiros, mesmo o caminhão do mesmo estando presente na localidade, fazendo com que os moradores pusessem suas vidas em risco para que o fogo fosse contido.




Problemas e solução enfrentados pelos r

A maioria das edificações encontradas in loco estão com alvenaria chapiscada, e as demais se encontram emboçadas. Algumas contam com alguns “puxadinhos” que se encontram somente no tijolo cru. Sobre as fundações, durante a visita foi observado que estão aparentes e com má manutenção, muitas nem possuem, ocasionando assim riscos. Outro fator relevante nesse local são os cortes nos terrenos sem talude apropriado.



Problemas e solução enfrentados pelos moradores:

O rio local, que antigamente era utilizado para lazer dos moradores, está hoje bastante poluído; devido à falta de saneamento básico, o rio acabou se tornando nos dias atuais um valão a céu aberto, que se distanciou da população e de sua rotina e também do desmatamento da vegetação de maneira inapropriada. Além disso, os moradores relataram que o rio enche durante chuvas mais fortes, o que causa transtornos na travessia da ponte.



POTENCIAIS:

Quanto à questão de potencialidades, foram vislumbrados alguns aspectos relevantes.

- Turístico;

Devido à vegetação do lugar e vias pluviais que podem ser revitalizadas e possivelmente atrair o interesse de moradores ou até mesmo de visitantes locais ou não.

Além disso, a área é bastante calma e arborizada, o que também é um potencial, já que é uma exceção na cidade de Niterói.

- Residências generosas;

A maioria dos lotes têm grandes dimensões e poderiam ser melhor organizados.

Em sua totalidade as moradias visitadas apresentavam acesso direto à rua, seja por escada, ou por viela, mesmo com dificuldades de acesso devido às vias serem precárias, não se faz necessário a utilização de terreno de outros para tal.

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

ALUNAS:

- MARCELE;
- LEANDRA FREITAS;