



Diagnóstico Fazendinha: Área 5



Ana Clara Aguiar
Edson Rodrigues dos Santos
Larissa Brasilino
Luiza Arruda
Maria Caroline Souza

Diagnóstico Da Área



TEMA 1

- CERCA BAMBU
- CERCA ARAME
- MURO
- LOTE ENCRAVADO
- USO COMERCIAL
- USO RESIDENCIAL
- USO MISTO
- USO INSTITUCIONAL

Nº/Nº NÚMERO DE CASAS/PAVIMENTOS

- TIJOLO CRU
- TIJOLO COM REBOCO
- TIJOLO ACABADO
- PAU A PIQUE
- TIJOLO E MADEIRA
- ESTRUTURA METÁLICA
- TELHA FIBROCIMENTO
- TELHA CERÂMICA
- LAJE
- LAJE DE ISOPOR
- PROBLEMAS DE SALUBRIDADE
- CASA ABANDONADA
- NOVA CONSTRUÇÃO
- TERRENO VAZIO

TEMA 2


- CISTERNA
- POÇO
- VALA ABERTA
- INUNDAÇÃO
- INUNDAÇÃO NA PONTE
- RIO
- ESGOTO NO RIO

TEMA 3



- RUA-ATÉ 2m
- RUA-2 A 6m
- RUA-ACIMA DE 6m
- RUA DE ASFALTO
- RUA DE CIMENTO
- RUA DE TERRA
- CORTE NO TERRENO

TEMA 4

- CAÇAMBA
- ACÚMULO DE LIXO
- POSTE
- ÁRVORE NOVA
- ÁRVORE REMOVIDA
- QL*EVENTUAL QUEIMA DE LIXO
- LT LIXEIRA TEMPORÁRIA
- ÁRVORE CAINDO
- POMAR



Pavimentação: de terra, degradadas, íngremes e largas



Uso do Solo:

Predominantemente residencial

Uso comercial: com bares,
mercearias e mercearias


Institucional: igrejas

Edificações precárias se
contrapõe a casas mais
estruturadas

Edificações com até três
pavimentos e “puxadinhos”.



Tipologias




Áreas




Travessa 58



Imbúriu




Saneamento: Abastecimento de água




Saneamento: Esgoto a céu aberto



Saneamento: Esgoto a céu aberto




Lixo: somente uma caçamba




Acúmulo de lixo

Caçamba de lixo



Transporte Público: não há transporte público nessa

área




Distância entre a área e o ponto de ônibus: 1,1 km




Hierarquização dos Problemas:

1. Falta de estrutura Hidrossanitária – Rede de Esgoto, de água e de drenagem;
1. Distância do ponto de ônibus – Ter uma linha de ônibus cortando a comunidade;
1. Pavimentação (ou falta) inadequada (que influencia na linha de ônibus que não passa na comunidade). – Implantar rede de esgoto e águas pluviais, e por fim pavimentar a área.
1. Poucas caçambas para o lixo. – Instalação de mais caçambas.



Potencialidades:



A área é muito verde, tem a capacidade de horta comunitária.

Há terrenos vazios que podem se tornar serviços públicos para a população como: posto de saúde, creches, cras e etc.

Tratar o terreno do bar que existe na travessa 58, proporcionando uma área de lazer para a população.

O terreno do campinho merece um tratamento, dado sua função social.

